

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA - OFICINA DEL PLAN

DENOMINACIÓN: Vivienda unifamiliar

LOCALIZACIÓN: C/ Santa Lucía, 4

Nº CATASTRAL: 11707/10

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

FICHA Nº

I-13/A


ZONA DE ORDENANZAS:
Residencial Histórico "La Vila"

GRADO DE INTERÉS:
Bajo

INTERÉS INTERIOR:
Medio

PROTECCIÓN:
Parcial

DIRECTRICES PART. :
ver en ficha /B



FECHA Y AUTOR: (Aprox. 1.900) Aprox. 1.900,

DESCRIPCIÓN: Vivienda popular compuesta por planta baja, primera y cambra, que responde a una distribución funcional. Fachada con tres ejes de huecos sin ornamentación. La cornisa está decorada con ladrillo macizo. La rejería es de forja con barrotes verticales y franjas decoradas con motivos geométricos.

OBSERVACIONES: Muro medianero con patologías graves. Cornisa de ladrillo visto. **Referencia A-31 Inventario Arqueológico.**

ELEMENTOS IMPROPIOS:

ELEMENTOS DE INTERÉS: Composición/Remate/Rejería/Trampantojo fachada/Azulejeras interiores en zaguán y patio posterior.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA - OFICINA DEL PLAN

DATOS DE LA PARCELA

Nº CATASTRAL: 11707/10
LONGITUD DE FACHADA: 11,45m
FONDO: 25m
SUPERFICIE: 301m²

EDIFICACIÓN Y USOS

Nº DE PLANTAS: PB+1+C
ALTURA: 9 m.
USO DE LA PLANTA BAJA: Vivienda
USO DEL RESTO DE PLANTAS: Vivienda

FICHA Nº

I-13/B

ELEMENTO	TIPO o MATERIAL	ESTADO
ESTRUCTURA	Muros de ladrillo y jácenas de madera.	
MUROS	Mampostería	GP
FORJADOS	De madera con revoltones de yeso	
CUBIERTA	Inclinada de teja	
REMATE	Cornisa	B
DINTELES	Madera y Obra	GP
ELEMENTOS VOLADOS	Balcón	GP
CARPINTERIA	Madera	GE
REJERIA	Forja	LE
BAJANTES	PVC y Zinc	B
HUMEDADES	En fachada	
REVESTIMIENTOS	Enfoscado	LP
PINTURAS	Pintado	GE
ELEM. ORNAMENTALES	Mortero	

B : buen estado
LP: d. leves puntuales
LE: d. leves extendidos
GP: d. graves puntuales
GE: d. graves extendidos

ASPECTO GLOBAL:

R

FECHA DE LA TOMA DE DATOS: diciembre de 1994

PROPIEDAD: Privada

DIRECTRICES PARTICULARES DE INTERVENCIÓN: Se permitirán obras de rehabilitación con reestructuración, conservando los elementos de interés: Composición/Rejería/Remate/Trampantojo fachada/Azulejeras interiores en zaguán y patio posterior.

FUENTES Y REFERENCIAS: