

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA - OFICINA DEL PLAN

DENOMINACIÓN: Vivienda unifamiliar
LOCALIZACIÓN: C/ Independencia, 39 a 43
Nº CATASTRAL: 27727/02

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

FICHA Nº

I-77/A

ZONA DE ORDENANZAS:

Residencial Histórico

GRADO DE INTERÉS:

Medio

INTERÉS INTERIOR:

-

PROTECCIÓN:

Parcial

DIRECTRICES PART. :

ver en ficha /B



FECHA Y AUTOR: (Aprox. 1.940) Aprox. 1.940,

DESCRIPCIÓN: Vivienda en esquina de dos plantas y patio interior ajardinado, en la que destaca el mirador central que remarca la composición simétrica apoyado sobre ménsulas ornamentadas, carpintería de madera y rejería de forja. El torreón, situado en la esquina, se compone con arcos de medio punto y cubierta a cuatro aguas.

OBSERVACIONES:

ELEMENTOS IMPROPIOS: Apertura de huecos en fachada lateral. Farola en fachada y bajante lateral.

ELEMENTOS DE INTERÉS: Composición/El. volados

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

A Y U N T A M I E N T O D E A L Z I R A - O F I C I N A D E L P L A N

DATOS DE LA PARCELA

Nº CATASTRAL: 27727/02

LONGITUD DE FACHADA: m

FONDO: m

SUPERFICIE: m2

EDIFICACIÓN Y USOS

Nº DE PLANTAS: PB+1

ALTURA: 7 m.

USO DE LA PLANTA BAJA: Sin uso

USO DEL RESTO DE PLANTAS: Sin uso

FICHA Nº

I-77/B

ELEMENTO	TIPO o MATERIAL	ESTADO
ESTRUCTURA	Muros de ladrillo y jácenas de madera.	
MUROS	Ladrillo	LP
FORJADOS	Cerámico	
CUBIERTA	Inclinada de teja árabe	
REMATE	Cornisa	LE
DINTELES	Obra	GP
ELEMENTOS VOLADOS	Mirador	GP
CARPINTERIA	Madera	GE
REJERIA	Forja	GE
BAJANTES		
HUMEDADES	En fachada	
REVESTIMIENTOS	Enfoscado	GP
PINTURAS	Sin pintar	GE
ELEM. ORNAMENTALES	Mortero	LP

B : buen estado

LP: d. leves puntuales

LE: d. leves extendidos

GP: d. graves puntuales

GE: d. graves extendidos

ASPECTO GLOBAL:

M

FECHA DE LA TOMA DE DATOS: diciembre de 1994

PROPIEDAD: Privada

DIRECTRICES PARTICULARES DE INTERVENCIÓN: Se permitirán obras de rehabilitación con reestructuración, conservando los elementos de interés: Composición/El. volados. Tratando de adaptar la fachada lateral al resto del edificio y tratar de subsanar los elementos impropios.

FUENTES Y REFERENCIAS: