

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA - OFICINA DEL PLAN

DENOMINACIÓN: *Puente de Carlos I*

LOCALIZACIÓN: *Antiguo camino a Valencia.*

Nº CATASTRAL: *Polígonos 3, 44, 45 y 46*

INVENTARIO ARQUEOLÓGICO

FICHA Nº


A-13/A

CLASIFICACION DEL SUELO:
Suelo no Urbanizable (SNUPR)

GRADO DE INTERÉS:
Alto

PROTECCIÓN:
Tutela Arqueológica

DIRECTRICES PART.:
ver en ficha /B



DESCRIPCIÓN: *Puente de un solo arco de sillería y sin pletices*

OBSERVACIONES: *En 1992 se reparo parcialmente y se mejoro el entorno y restituyéndose el empedrado. Referencia I-85, Inventario de Bienes Inmuebles.*

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA - OFICINA DEL PLAN

DATOS CULTURALES

EXCAVACIONES: *Ninguna*

TIPO DE YACIMIENTO: *Puente*

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: *Edad Media*

CRONOLOGÍA: *s.XIV-XIX*

USOS y CONSERVACIÓN

USO: *Enlace de caminos rurales.*

CONSERVACIÓN: *Buena*

PELIGRO DE DESTRUCCIÓN: *Crecidas del Rio y abandono*

FICHA Nº

A-13/B

REGISTRO DE MATERIALES

LÍTICOS		
CERÁMICOS		
METÁLICOS		
HUESOS		
ESTRUCTURAS	<i>Restos de la primitiva fabrica</i>	<i>SI</i>
OTROS		

FECHA DE LA TOMA DE DATOS: *Junio de 1994*

PROPIEDAD: *Municipal*

DIRECTRICES PARTICULARES DE INTERVENCIÓN: *Limpieza y conservación. Será de aplicación el Título III, de la Ley 4/98, de 11 de Junio del Patrimonio Cultural Valenciano.*

FUENTES Y REFERENCIAS:

Montagud, B. (1982). Alzira arte en su historia. INB Rei en Jaume. Alzira.

Malchirant Pons, A. Acondicionamiento y saneamiento del puente de Carlos I. Memoria del Convenio Ajuntament-Inem 1990. Manuscrito inédito.