

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA - OFICINA DEL PLAN

DENOMINACIÓN: Hort de Colom


LOCALIZACIÓN: Partida de Vilella-Baixa(0°26'20"-39°08'35")

Nº CATASTRAL: Polígono 29, Parcela 6

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

FICHA Nº

I-128/A



ZONA DE ORDENANZAS:
Suelo No Urbanizable (SNUC)

GRADO DE INTERÉS:
Alto

INTERÉS INTERIOR:
-

PROTECCIÓN:
Integral

DIRECTRICES PART. :
ver en ficha /B

FECHA Y AUTOR: Siglo XIX-XX.

DESCRIPCIÓN: Huerto señorial, con edificio de tres plantas. El plano de la fachada es rectangular, cubierta a dos aguas de teja árabe. Los huecos de la fachada guardan simetría; en la primera planta, portalón de entrada, dintel recto y puerta de madera de doble hoja, ventana cuadrada a ambos lados. En la segunda planta el eje de simetría es el balcón con barandilla de hierro, sobre la puerta de éste un guardapolvo. Las ventanas cuadradas, situadas a ambos lados, tienen un enrejado de cuadradillo. La última planta consta de pequeños hueco entre los que hay cuatro ventanas con puertas de dos hojas de madera y cristal y cuatro ciegas, todas de arco de medio punto que se alternan. Bajo estos huecos, restos del trampantojo a modo de balastrada. Los huecos en la fachada lateral carecen de simetría, destaca un balcón enrejado en la segunda planta. Esta fachada fue restaurada en el año 2.000, recuperandose los motivos pictóricos.

OBSERVACIONES:

ELEMENTOS IMPROPIOS:

ELEMENTOS DE INTERÉS: Trampantojos de la fachada. Valor etnológico por su composición y estructura de la época.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

A Y U N T A M I E N T O D E A L Z I R A - O F I C I N A D E L P L A N

DATOS DE LA PARCELA

Nº CATASTRAL: *Polígono 29, Parcela 6*
LONGITUD DE FACHADA: *m*
FONDO: *m*
SUPERFICIE: *m2*

EDIFICACIÓN Y USOS

Nº DE PLANTAS:
ALTURA:
USO DE LA PLANTA BAJA:
USO DEL RESTO DE PLANTAS:

FICHA Nº

I-128/B

ELEMENTO	TIPO o MATERIAL	ESTADO
ESTRUCTURA		
MUROS		
FORJADOS		
CUBIERTA		
REMATE		
DINTELES		
ELEMENTOS VOLADOS		
CARPINTERIA		
REJERIA		
BAJANTES		
HUMEDADES		
REVESTIMIENTOS		
PINTURAS		
ELEM. ORNAMENTALES	<i>Trampantojos</i>	<i>B</i>

B : buen estado
LP: d. leves puntuales
LE: d. leves extendidos
GP: d. graves puntuales
GE: d. graves extendidos

ASPECTO GLOBAL:

FECHA DE LA TOMA DE DATOS:
PROPIEDAD:
DIRECTRICES PARTICULARES DE INTERVENCIÓN:
FUENTES Y REFERENCIAS: