

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA - OFICINA DEL PLAN

DENOMINACIÓN: Hort de Sant Francisco

LOCALIZACIÓN: Partida Fracá.

Nº CATASTRAL: Polígono 27, Parcela 30

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

FICHA Nº

I-129/A


ZONA DE ORDENANZAS:
Suelo No Urbanizable (SNUPA)

GRADO DE INTERÉS:
Medio

INTERÉS INTERIOR:
-

PROTECCIÓN:
Parcial

DIRECTRICES PART. :
ver en ficha /B



FECHA Y AUTOR: Año 1903.

DESCRIPCIÓN: Casa señorial, compuesto de dos plantas, el plano de la fachada es rectangular, los huecos están simétricamente colocados, repartidos a tres por planta; en la primera planta, la gran puerta de madera, de doble hoja, con postigo y dintel recto marca el eje simétrico, a ambos lados hay un mirador con verja de hierro forjado. En la segunda planta, el balcón central con barandilla de hierro queda acompañado por dos ventanas, también con barandilla, una a cada lado. Sobre la pequeña cornisa de teja se levanta una espadaña en la que aparece una inscripción con el nombre del huerto ("Huerto de San Francisco") y la fecha de construcción (1903). Hay balaustrada a ambos flancos de la espadaña. El entrador es típico, encabezado por verja de hierro de doble hoja. Hay que destacar que no es una casa típica rural, sino que se estilo correspondería más bien a una casa urbana de estilo modernista.

OBSERVACIONES: Hay junto a la casa un pozo que abastece de agua a los huertos, campos y viviendas próximas. La caseta del motor intenta ser una réplica de la casa principal.

ELEMENTOS IMPROPIOS:

ELEMENTOS DE INTERÉS: Elementos compositivos de la fachada. Valor etnológico por su composición y estructura de la época.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA - OFICINA DEL PLAN

DATOS DE LA PARCELA

Nº CATASTRAL: *Polígono 27, Parcela 30*

LONGITUD DE FACHADA: *m*

FONDO: *m*

SUPERFICIE: *m2*

EDIFICACIÓN Y USOS

Nº DE PLANTAS:

ALTURA:

USO DE LA PLANTA BAJA:

USO DEL RESTO DE PLANTAS:

FICHA Nº

I-129/B

ELEMENTO	TIPO o MATERIAL	ESTADO
ESTRUCTURA		
MUROS		
FORJADOS		
CUBIERTA		
REMATE		
DINTELES		
ELEMENTOS VOLADOS		
CARPINTERIA		
REJERIA		
BAJANTES		
HUMEDADES		
REVESTIMIENTOS		
PINTURAS		
ELEM. ORNAMENTALES		

B : buen estado

LP: d. leves puntuales

LE: d. leves extendidos

GP: d. graves puntuales

GE: d. graves extendidos

ASPECTO GLOBAL:

FECHA DE LA TOMA DE DATOS:

PROPIEDAD: *Privada.*

DIRECTRICES PARTICULARES DE INTERVENCIÓN:

FUENTES Y REFERENCIAS: