


# CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

A Y U N T A M I E N T O D E A L Z I R A - O F I C I N A D E L P L A N


**DENOMINACIÓN:** Campanario de Sta. Caterina

**LOCALIZACIÓN:** Plaza del Sufragi,

**Nº CATASTRAL:** 12691/01



## INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES



**FICHA Nº**

**I-22/A**

**ZONA DE ORDENANZAS:**

Residencial Histórico "La Vila"

**GRADO DE INTERÉS:**

Alto

**INTERÉS INTERIOR:**

Elementos compositivos,  
mensulas y otros

**PROTECCIÓN:**

Integral

**DIRECTRICES PART. :**

Bien Relevancia Local  
ver en ficha /B

**FECHA Y AUTOR:** ( ) ,

**DESCRIPCIÓN:** Torre campanario, originalmente independiente del templo de Sta. Catalina. Su planta es cuadrangular y está construida con muros de sillares de piedra, con tres arcos ojivales en su base, y rematada con fábrica de ladrillo. En la parte alta existen huecos rematados con arcos de medio punto. El remate lo constituye una espadaña, añadida, de dos cuerpos construida con ladrillo, presenta balcones de forja.

**OBSERVACIONES:** Desplome excesivo de la torre y mal estado y degradación de la piedra. **Referencia A-31 Inventario Arqueológico.**

**ELEMENTOS IMPROPIOS:** Sacristía de Santa Catalina adosada a la torre.

**ELEMENTOS DE INTERÉS:** Todo

# CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA - OFICINA DEL PLAN

## DATOS DE LA PARCELA

Nº CATASTRAL: 12691/01

LONGITUD DE FACHADA:

70m

FONDO:

30m

SUPERFICIE:

1412m<sup>2</sup>

## EDIFICACIÓN Y USOS

Nº DE PLANTAS:

ALTURA:

USO DE LA PLANTA BAJA:

USO DEL RESTO DE PLANTAS:

FICHA Nº

I-22/B

ELEMENTO	TIPO o MATERIAL	ESTADO
ESTRUCTURA		
MUROS	Ladrillo y sillería de piedra	GE
FORJADOS		
CUBIERTA	Plana	
REMATE		
DINTELES	Piedra	GP
ELEMENTOS VOLADOS		
CARPINTERIA		
REJERIA	Forja	GE
BAJANTES		
HUMEDADES	En fachada	
REVESTIMIENTOS	Piedra	GE
PINTURAS		
ELEM. ORNAMENTALES	Piedra	GE

B : buen estado

LP: d. leves puntuales

LE: d. leves extendidos

GP: d. graves puntuales

GE: d. graves extendidos

## ASPECTO GLOBAL:

M

**FECHA DE LA TOMA DE DATOS:** diciembre de 1994

**PROPIEDAD:** Privada Parroquia Santa Caterina Verge

**DIRECTRICES PARTICULARES DE INTERVENCIÓN:** Se permitirán obras de restauración, así como las que haya que acometer para evitar el derrumbe del edificio. Se eliminará el edificio adosado y los elementos impropios para dejar exenta la torre. Será de aplicación el artículo 46 de la Ley 4/98, de 11 de Junio del Patrimonio Cultural Valenciano.

### FUENTES Y REFERENCIAS:

Alzira, estudios artísticos. Bernardo Montagud Piera. 1989. Falla Plaza Mayor.

VV.AA. Catálogo de Monumentos de la Comunidad Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació y Ciència. 1983

Estudi previ a la restauració de l'església de Sta. Caterina d'Alzira. Pascual Vernich Taléns. 1985.