

# CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA - OFICINA DEL PLAN

**DENOMINACIÓN:** Vivienda unifamiliar  
**LOCALIZACIÓN:** Plaza de la Constitución, 19  
**Nº CATASTRAL:** 13690/08

## INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

FICHA Nº

**I-32/A**


**ZONA DE ORDENANZAS:**  
Residencial Histórico "La Vila"

**GRADO DE INTERÉS:**  
Bajo

**INTERÉS INTERIOR:**  
1er. cuerpo

**PROTECCIÓN:**  
Parcial

**DIRECTRICES PART. :**  
ver en ficha /B



**FECHA Y AUTOR:** (comienzos del s. XIX) Aprox. 1850,

**DESCRIPCIÓN:** Vivienda popular compuesta por planta baja, primera y cuarta, que responde a una distribución funcional vinculada al uso agrícola. Fachada de composición irregular en la que destacan las tres grandes ventanas de la planta primera con balcones que le confieren gran parte de su carácter. Elementos que la vinculan con el tipo de casa popular son: el zócalo de piedra, el dintel de madera en la puerta de entrada, la austeridad en la ornamentación, la rejería de forja con barrotes verticales, el enfoscado y el alero con canes de madera. Zaguán, elementos compositivos interiores y patio interior de interés.

**OBSERVACIONES:** Se observan restos de pinturas en jambas y dinteles en forma de dinteles clásicos. Trampantojo de gran interés. **Referencia A-31 Inventario Arqueológico.**

**ELEMENTOS IMPROPIOS:**

**ELEMENTOS DE INTERÉS:** Todo

# CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

A Y U N T A M I E N T O D E A L Z I R A - O F I C I N A D E L P L A N

## DATOS DE LA PARCELA

Nº CATASTRAL: 13690/08

LONGITUD DE FACHADA:

11m

FONDO:

31m

SUPERFICIE:

377m<sup>2</sup>

## EDIFICACIÓN Y USOS

Nº DE PLANTAS: PB+1+C

ALTURA: 10 m.

USO DE LA PLANTA BAJA: Sin uso

USO DEL RESTO DE PLANTAS: Sin uso

FICHA Nº

I-32/B

ELEMENTO	TIPO o MATERIAL	ESTADO
ESTRUCTURA	Muros de mampostería y jácenas de madera.	
MUROS	Mampostería	GP
FORJADOS	De madera con revoltones de yeso	
CUBIERTA	Inclinada de teja	GE
REMATE	Alero de madera	GE
DINTELES	Madera y Obra	GE
ELEMENTOS VOLADOS	Balcón	GE
CARPINTERIA	Madera	GE
REJERIA	Barrotes verticales	LE
BAJANTES	Zinc	GE
HUMEDADES	En fachada	
REVESTIMIENTOS	Enfoscado	GE
PINTURAS	Pintado	GE
ELEM. ORNAMENTALES		

B : buen estado

LP: d. leves puntuales

LE: d. leves extendidos

GP: d. graves puntuales

GE: d. graves extendidos

## ASPECTO GLOBAL:

M

FECHA DE LA TOMA DE DATOS: diciembre de 1994

PROPIEDAD: Privada

DIRECTRICES PARTICULARES DE INTERVENCIÓN: Se permitirán obras de rehabilitación con reestructuración, conservando los elementos de interés, así como el interés del 1er. cuerpo.

FUENTES Y REFERENCIAS: