

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA - OFICINA DEL PLAN

DENOMINACIÓN: Vivienda unifamiliar

LOCALIZACIÓN: Plaza de la Constitución, 20

Nº CATASTRAL: 13690/09

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

FICHA Nº

I-33/A

ZONA DE ORDENANZAS:
Residencial Histórico "La Vila"

GRADO DE INTERÉS:
Bajo

INTERÉS INTERIOR:
Zaguán, patio y escalera

PROTECCIÓN:
Parcial

DIRECTRICES PART. :
ver en ficha /B



FECHA Y AUTOR: (Aprox. 1.850, reformada en 1.907) Aprox. 1.850, reformada en 1.907, propietario familia Galvañón.

DESCRIPCIÓN: Fachada ecléctica de carácter medieval y marcada simetría con los extremos torreados. En la parte central (balcón y miradores) se combinan elementos clásicos y modernistas, pero el resto de la ornamentación corresponde al estilo neogótico: arco de entrada trilobulado, huecos de la cambra de cuatro lóbulos, remate almenado, friso decorado y fajas verticales en forma de cadena. Originalmente el edificio era un almacén de granos con la planta baja para cochera de la banca Galvañón. Fue reformado en el año 1.907 con motivo de la boda de Faco. Galvañón. Interés en zaguán, escaleras y acabados interiores, así como el patio posterior

OBSERVACIONES: Rehabilitada. **Referencia A-31 Inventario Arqueológico.**

ELEMENTOS IMPROPIOS: Placa de vado y calle.

ELEMENTOS DE INTERÉS: Todo

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA - OFICINA DEL PLAN

DATOS DE LA PARCELA

Nº CATASTRAL: 13690/09

LONGITUD DE FACHADA:

17m

FONDO:

29m

SUPERFICIE:

296m²

EDIFICACIÓN Y USOS

Nº DE PLANTAS:

ALTURA:

USO DE LA PLANTA BAJA: *Vivienda*

USO DEL RESTO DE PLANTAS: *Vivienda*

FICHA Nº

I-33/B

ELEMENTO	TIPO o MATERIAL	ESTADO
ESTRUCTURA		
MUROS	<i>Ladrillo</i>	<i>B</i>
FORJADOS		
CUBIERTA	<i>Plana</i>	<i>B</i>
REMATE	<i>Cornisa y Antepecho</i>	<i>B</i>
DINTELES		<i>B</i>
ELEMENTOS VOLADOS	<i>Balaustre y Mirador</i>	<i>B</i>
CARPINTERIA	<i>Madera</i>	<i>B</i>
REJERIA	<i>Forja</i>	<i>B</i>
BAJANTES	<i>Zinc</i>	<i>B</i>
HUMEDADES		
REVESTIMIENTOS	<i>Enfoscado y Zócalo de Piedra</i>	<i>B</i>
PINTURAS	<i>Pintado</i>	<i>B</i>
ELEM. ORNAMENTALES	<i>Mortero</i>	<i>B</i>

B : buen estado

LP: d. leves puntuales

LE: d. leves extendidos

GP: d. graves puntuales

GE: d. graves extendidos

ASPECTO GLOBAL:

B

FECHA DE LA TOMA DE DATOS: *diciembre de 1994*

PROPIEDAD: *Privada*

DIRECTRICES PARTICULARES DE INTERVENCIÓN: *Se permitirán obras de rehabilitación con reforma, conservando los elementos de interés, así como los elementos interiores: zaguán, escalera, acabados interiores y patio posterior.*

FUENTES Y REFERENCIAS: