

# CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA - OFICINA DEL PLAN

**DENOMINACIÓN:** Edificio de viviendas  
**LOCALIZACIÓN:** C/ Costa, 11 C/ Santos, 2  
**Nº CATASTRAL:** 13681/13

## INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

FICHA Nº

**I-41/A**


**ZONA DE ORDENANZAS:**  
Residencial Histórico "La Vila"

**GRADO DE INTERÉS:**  
Bajo

**INTERÉS INTERIOR:**  
-

**PROTECCIÓN:**  
Ambiental

**DIRECTRICES PART. :**  
ver en ficha /B



**FECHA Y AUTOR:** (1.910-1.915) 1.910-1.915,

**DESCRIPCIÓN:** Edificio de viviendas de renta en esquina sin jerarquización de plantas. Austeridad en la ornamentación, limitándose a impostas moldurada, motivos naturalistas en dinteles y modillones bajo los balcones de fundición.

**OBSERVACIONES:** Rehabilitada en 1994. **Referencia A-31 Inventario Arqueológico.**

**ELEMENTOS IMPROPIOS:**

**ELEMENTOS DE INTERÉS:** Composición/El. volados/Rejería/Bajantes/El. ornamentales

# CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA - OFICINA DEL PLAN

## DATOS DE LA PARCELA

Nº CATASTRAL: 13681/13  
LONGITUD DE FACHADA: 13,7m  
FONDO: 18,7m  
SUPERFICIE: 230m2

## EDIFICACIÓN Y USOS

Nº DE PLANTAS: PB+2  
ALTURA: 10 m.  
USO DE LA PLANTA BAJA: Sin uso  
USO DEL RESTO DE PLANTAS: Sin uso

## FICHA Nº

I-41/B

| ELEMENTO           | TIPO o MATERIAL              | ESTADO |
|--------------------|------------------------------|--------|
| ESTRUCTURA         |                              |        |
| MUROS              | Ladrillo                     | B      |
| FORJADOS           |                              |        |
| CUBIERTA           | Inclinada de teja            | B      |
| REMATE             | Cornisa                      | B      |
| DINTELES           | Obra                         | B      |
| ELEMENTOS VOLADOS  | Balcón                       | B      |
| CARPINTERIA        | PVC                          | B      |
| REJERIA            | Fundición                    | B      |
| BAJANTES           | Zinc y Fundición             | B      |
| HUMEDADES          |                              |        |
| REVESTIMIENTOS     | Enfoscado y Zócalo de Piedra | B      |
| PINTURAS           | Pintado                      | B      |
| ELEM. ORNAMENTALES | Mortero                      | B      |

B : buen estado  
LP: d. leves puntuales  
LE: d. leves extendidos  
GP: d. graves puntuales  
GE: d. graves extendidos

## ASPECTO GLOBAL:

B

**FECHA DE LA TOMA DE DATOS:** diciembre de 1994

**PROPIEDAD:** Privada

**DIRECTRICES PARTICULARES DE INTERVENCIÓN:** Se permitirán obras de rehabilitación con reestructuración, conservando los elementos de interés: Composición/El. volados/Rejería/Bajantes/El. ornamentales.

**FUENTES Y REFERENCIAS:**