

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA - OFICINA DEL PLAN

DENOMINACIÓN: Iglesia de la Encarnación.
LOCALIZACIÓN: C/ L'Onda, 2 C/ San Vicente Paúl, 33
Nº CATASTRAL: 13634/02

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

FICHA Nº

I-46/A

ZONA DE ORDENANZAS:

Residencial Histórico

GRADO DE INTERÉS:

Alto

INTERÉS INTERIOR:


Alto

PROTECCIÓN:

Integral

DIRECTRICES PART. :

ver en ficha /B



FECHA Y AUTOR: () 1.772,

DESCRIPCIÓN: Iglesia con la configuración y ornamentación característica de las pequeñas ermitas o iglesias rurales. Disposición en tres naves con capillas entre contrafuertes y bóveda de cañón con lunetos. La decoración barroca de cornisas y el retablo mayor son probablemente añadidos posteriores a la estructura original de la iglesia. En el resto del edificio la decoración es austera con ligeras cintas doradas orlando los elementos estructurales. Consideración especial merece el zócalo cerámico con motivos florales probablemente original del XVIII. Exteriormente, la fachada presenta una desafortunada remodelación con huecos, recercados, remates curvos, impostas que ocultan el verdadero interés de la iglesia que se encuentra en su sencillez tanto estructural como ornamental.

OBSERVACIONES: antiguo Convento Capuchinos

ELEMENTOS IMPROPIOS: Elementos ornamentales en fachada. Deficiente e incorrecta iluminación interior.

ELEMENTOS DE INTERÉS: Todo

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

A Y U N T A M I E N T O D E A L Z I R A - O F I C I N A D E L P L A N

DATOS DE LA PARCELA

Nº CATASTRAL: 13634/02

LONGITUD DE FACHADA: m

FONDO: m

SUPERFICIE: m²

EDIFICACIÓN Y USOS

Nº DE PLANTAS:

ALTURA: 12 m.

USO DE LA PLANTA BAJA: Iglesia

USO DEL RESTO DE PLANTAS:

FICHA Nº

I-46/B

ELEMENTO	TIPO o MATERIAL	ESTADO
ESTRUCTURA	Muros de mampostería y jácenas de madera.	
MUROS	Mampostería	B
FORJADOS	De madera con revoltones de yeso	
CUBIERTA	Inclinada de teja	LP
REMATE	Antepecho	B
DINTELES	Obra	B
ELEMENTOS VOLADOS	?	
CARPINTERIA	Madera	B
REJERIA		B
BAJANTES		B
HUMEDADES		
REVESTIMIENTOS	Enfoscado	B
PINTURAS	Pintado	B
ELEM. ORNAMENTALES	Piedra y Mortero	B

B : buen estado

LP: d. leves puntuales

LE: d. leves extendidos

GP: d. graves puntuales

GE: d. graves extendidos

ASPECTO GLOBAL:

B

FECHA DE LA TOMA DE DATOS: diciembre de 1994

PROPIEDAD:

DIRECTRICES PARTICULARES DE INTERVENCIÓN: Se permitirán obras de restauración. Tratando de subsanar los elementos impropios: elementos ornamentales en fachada y deficiente e incorrecta iluminación interior.

FUENTES Y REFERENCIAS:

VV.AA. Catálogo de Monumentos de la Comunidad Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació y Ciència. 1983

Alzira, estudios artísticos. Bernardo Montagud Piera. 1989. Falla Plaza Mayor.