

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA - OFICINA DEL PLAN

DENOMINACIÓN: PAPENSA.
LOCALIZACIÓN: Salvador Lacasta,
Nº CATASTRAL: 12600/01

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

FICHA Nº

I-49/A

ZONA DE ORDENANZAS:
Suelo Urbano (Industrial)

GRADO DE INTERÉS:
Medio

INTERÉS INTERIOR:
-

PROTECCIÓN:
Parcial

DIRECTRICES PART. :
ver en ficha /B



FECHA Y AUTOR: (1.893) 1.893, Maestro de obras José Pascual

DESCRIPCIÓN: Edificio industrial de finales del s. XIX de estilo ecléctico, de composición clásica de tres huecos y simetría central, combinando el arco apuntado con el clasicismo de la cornisa y pilastras coríntias. El edificio estaba destinado a industria paperera PAPENSA S.A., El edificio original consta de tres naves dispuestas alrededor de un patio central de planta cuadrangular, ocupado posteriormente por razones de necesidad de espacio. La nave principal, de mayor interés, se adivina por su profusión decorativa, como los pináculos que rematan la cubierta a dos aguas. Los arcos apuntados u ojivales, las rejas de forja con motivos geométricos o el elemento decorativo del frontón. La nave paralela a ésta es mucho más austera. Se compone de planta rectangular y dos alturas, vanos situados simétricamente, frontón y cubierta a dos aguas. La tercera nave que cierra el espacio es de mayores dimensiones tanto en planta como en altura (tres cuerpos).

OBSERVACIONES: Fachadas laterales de posible interés.

ELEMENTOS IMPROPIOS: Sobreelevación del frontón con antepecho de fábrica, cuerpos añadidos y reformas que afectan la estructura original.

ELEMENTOS DE INTERÉS: Nave principal, composición/Remate/El. volados/Rejería/El. ornamentales. Valor etnológico de carácter industrial.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

A Y U N T A M I E N T O D E A L Z I R A - O F I C I N A D E L P L A N

DATOS DE LA PARCELA

Nº CATASTRAL: 12600/01/76

LONGITUD DE FACHADA: m

FONDO: m

SUPERFICIE: m²

EDIFICACIÓN Y USOS

Nº DE PLANTAS: PB+1+C

ALTURA: 9 m.

USO DE LA PLANTA BAJA: Sin uso

USO DEL RESTO DE PLANTAS: Sin uso

FICHA Nº

I-49/B

ELEMENTO	TIPO o MATERIAL	ESTADO
ESTRUCTURA	Pilares de ladrillo y jácenas de madera	
MUROS	Ladrillo	B
FORJADOS	De madera con revoltones de yeso	
CUBIERTA	Inclinada de teja y plana	LP
REMATE	Antepecho	LE
DINTELES	Obra	LP
ELEMENTOS VOLADOS	Balcón	B
CARPINTERIA	Madera	LE
REJERIA	Fundición	B
BAJANTES		
HUMEDADES	En fachada	
REVESTIMIENTOS	Enfoscado	B
PINTURAS	Pintado	LP
ELEM. ORNAMENTALES	Mortero	B

B : buen estado

LP: d. leves puntuales

LE: d. leves extendidos

GP: d. graves puntuales

GE: d. graves extendidos

ASPECTO GLOBAL:

M

FECHA DE LA TOMA DE DATOS: diciembre de 1994

PROPIEDAD: Papensa S.A.

DIRECTRICES PARTICULARES DE INTERVENCIÓN: Se permitirán obras de rehabilitación con reestructuración, conservando los elementos de interés: Composición/Remate/El. volados/Rejería/El. ornamentales. Intentado subsanar los elementos impropios.

FUENTES Y REFERENCIAS:

Crónicas de Alfonso Rovira, en la sección "y parece que fue ayer", para el periódico LEVANTE EL MERCANTIL VALENCIANO.