

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA - OFICINA DEL PLAN

DENOMINACIÓN: Monasterio de Santa Lucía

LOCALIZACIÓN: C/ Santa Lucía, 26

Nº CATASTRAL: 10701/15

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

FICHA Nº

I-8/A


ZONA DE ORDENANZAS:
Residencial Histórico "La Vila"

GRADO DE INTERÉS:
Alto

INTERÉS INTERIOR:
Elementos compositivos, nave
Iglesia, Claustro

PROTECCIÓN:
Integral

DIRECTRICES PART. :
Bien Interés Cultural (Escudo)
ver en ficha /B



FECHA Y AUTOR: (1536) 1536.

DESCRIPCIÓN: Antiguo Monasterio de Santa Lucía y primitivo hospital municipal, del que subsiste la portada renacentista de la Iglesia, de composición simétrica, con unas bases sobre las que apoyan las pilastras de piedra labrada que sustentan el arquitrabe adornado con triglifos y metopas. Rematada con frontón circular partido en cuyo centro se coloca el escudo de la Villa. Tras ella el muro de ladrillo rematado con espadaña y del que sobresalen dos grandes gárgolas de piedra. Adosado el inmueble del Convento, con interesante fachada, huecos y restos pictóricos. En el interior destacar los estucos de la nave de la Iglesia, frisos cerámicos y parte del Claustro.

OBSERVACIONES: En la portada faltan diversas partes del frontón y pináculos. Ataques químicos de la piedra y desprendimiento de enfoscados. **Referencia A-31 Inventario Arqueológico.**

ELEMENTOS IMPROPIOS:

ELEMENTOS DE INTERÉS: Todo. Se determina BIC el escudo en la fachada.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA - OFICINA DEL PLAN

DATOS DE LA PARCELA

Nº CATASTRAL: 10701/15
 LONGITUD DE FACHADA: 45m
 FONDO: 33m
 SUPERFICIE: 1243m²

EDIFICACIÓN Y USOS

Nº DE PLANTAS: PB+1
 ALTURA: 10 m.
 USO DE LA PLANTA BAJA: Sin uso
 USO DEL RESTO DE PLANTAS: Sin uso

FICHA Nº

I-8/B

ELEMENTO	TIPO o MATERIAL	ESTADO
ESTRUCTURA		
MUROS	Ladrillo	GE
FORJADOS		
CUBIERTA		GE
REMATE	Cornisa	GE
DINTELES	Ladrillo	GE
ELEMENTOS VOLADOS		
CARPINTERIA	Madera	GE
REJERIA		
BAJANTES		GE
HUMEDADES	En fachada	
REVESTIMIENTOS	Enfoscado	GE
PINTURAS	Sin pintar	GE
ELEM. ORNAMENTALES	Piedra	GE

B : buen estado
 LP: d. leves puntuales
 LE: d. leves extendidos
 GP: d. graves puntuales
 GE: d. graves extendidos

ASPECTO GLOBAL:

M

FECHA DE LA TOMA DE DATOS: diciembre de 1994

PROPIEDAD:

DIRECTRICES PARTICULARES DE INTERVENCIÓN: Se permitirán obras de restauración, de tal forma que se devuelva el edificio a su imagen original.. El ambito de protección del BIC esta definido por la fachada. Será de aplicación la Ley 4/98, de 11 de Junio del Patrimonio Cultural Valenciano.

FUENTES Y REFERENCIAS:

VV.AA.Catálogo de Monumentos de la Comunidad Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació y Ciència. 1983
 Alzira, arte en su historia. Bernardo Montagud Piera. 1982. Falla Plaza Mayor.
 Señas de identidad, el escudo y la bandera de la ciudad de Alzira. Aureliano Lairón Pla. 1994. Falla Plaza Mayor.
 Alzira, toponimia, imágenes y documentos. Aureliano Lairon Pla. 1985. Falla Camí Nou.