

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

A Y U N T A M I E N T O D E A L Z I R A - O F I C I N A D E L P L A N

DENOMINACIÓN: Molino de Montagud

LOCALIZACIÓN: Carrer Ben Jafacha, 2

Nº CATASTRAL: 15610/01

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

FICHA Nº

I-90/A

ZONA DE ORDENANZAS:
Suelo Urbanizable (Industrial)

GRADO DE INTERÉS:
Medio

INTERÉS INTERIOR:
-

PROTECCIÓN:
Parcial

DIRECTRICES PART. :
ver en ficha /B



FECHA Y AUTOR: Desconocido.

DESCRIPCIÓN: Antiguo molino arrocero, construido sobre otros anteriores, conserva la estructura primitiva y maquinaria. Cerrado en 1973.

OBSERVACIONES: En 1995, sufrió un grave incendio que afectó parte del edificio, en la fachada principal existía un panel cerámico de grandes dimensiones, dedicado a los Santos Patronos, que fue retirado por los propietarios con motivo de la ampliación viaria del polígono "Q", que afectó a un tercio del inmueble. En la actualidad se desconoce su paradero.

ELEMENTOS IMPROPIOS: Ampliaciones del inmueble sobre la obra antigua.

ELEMENTOS DE INTERÉS: Valor etnológico de carácter industrial y transformación de productos.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

A Y U N T A M I E N T O D E A L Z I R A - O F I C I N A D E L P L A N

DATOS DE LA PARCELA

Nº CATASTRAL: 15610/01

LONGITUD DE FACHADA:

m

FONDO:

m

SUPERFICIE:

m²

EDIFICACIÓN Y USOS

Nº DE PLANTAS:

ALTURA:

USO DE LA PLANTA BAJA: Almacén

USO DEL RESTO DE PLANTAS:

FICHA Nº

I-90/B

ELEMENTO	TIPO o MATERIAL	ESTADO
ESTRUCTURA		
MUROS		
FORJADOS		
CUBIERTA		
REMATE		
DINTELES		
ELEMENTOS VOLADOS		
CARPINTERIA		
REJERIA		
BAJANTES		
HUMEDADES		
REVESTIMIENTOS		
PINTURAS		
ELEM. ORNAMENTALES		

B : buen estado

LP: d. leves puntuales

LE: d. leves extendidos

GP: d. graves puntuales

GE: d. graves extendidos

ASPECTO GLOBAL:

FECHA DE LA TOMA DE DATOS: junio de 1994

PROPIEDAD: Privada

DIRECTRICES PARTICULARES DE INTERVENCIÓN: Control y seguimiento de las reformas que se realicen en el edificio.

FUENTES Y REFERENCIAS: