

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA - OFICINA DEL PLAN

DENOMINACIÓN: Portalada Antiga Fàbrica de Cartonatjes

LOCALIZACIÓN: Calle Independencia, 2

Nº CATASTRAL: 26710/01

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

FICHA Nº

I-94/A

ZONA DE ORDENANZAS:

Suelo Urbano(Industrial)

GRADO DE INTERÉS:

Medio

INTERÉS INTERIOR:

-

PROTECCIÓN:

Parcial

DIRECTRICES PART. :

ver en ficha /B



FECHA Y AUTOR: Mediados siglo XX. Autor desconocido.

DESCRIPCIÓN: Recayente a la calle Independencia. Antigua Portalada de acceso a la fabrica, construida en 1946, según modelo típico, de dos cuerpos laterales con puertas-cabinas de vigilancia y arco central para el paso de vehículos y personal.

OBSERVACIONES: El acceso es imposible, su luz queda cerrada por el muro de una nave actual de cinco plantas, situada en el antiguo patio de entrada. **Referencia A-27 Inventario Arqueológico.**

ELEMENTOS IMPROPIOS: El muro de la nave que imposibilita la visión de la portalada y su función original, y su aprovechamiento como jardinera en la parte superior y el depósito de contenedores diversos; vidrio, basura, plástico...etc.

ELEMENTOS DE INTERÉS: La portalada en sí misma. Valor etnológico de carácter industrial y transformación de productos.

CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

AYUNTAMIENTO DE ALZIRA - OFICINA DEL PLAN

DATOS DE LA PARCELA

Nº CATASTRAL: 26710/01

LONGITUD DE FACHADA:

m

FONDO:

m

SUPERFICIE:

m²

EDIFICACIÓN Y USOS

Nº DE PLANTAS:

ALTURA:

USO DE LA PLANTA BAJA:

USO DEL RESTO DE PLANTAS:

FICHA Nº

I-94/B

ELEMENTO	TIPO o MATERIAL	ESTADO
ESTRUCTURA	Ladrillo y puertas metálicas	B
MUROS	Ladrillos	LP
FORJADOS		
CUBIERTA		
REMATE		
DINTELES		
ELEMENTOS VOLADOS		
CARPINTERIA		
REJERIA		
BAJANTES		
HUMEDADES	Superficiales	LP
REVESTIMIENTOS		
PINTURAS		
ELEM. ORNAMENTALES		

B : buen estado

LP: d. leves puntuales

LE: d. leves extendidos

GP: d. graves puntuales

GE: d. graves extendidos

ASPECTO GLOBAL:

FECHA DE LA TOMA DE DATOS: junio de 1994

PROPIEDAD: LAWSON MARDON SUÑER.

DIRECTRICES PARTICULARES DE INTERVENCIÓN: Limpieza, adecuación, conservación y propuesta de la realización de un trampantojo con imágenes de la época de su función.

FUENTES Y REFERENCIAS: